

Техническое обслуживание

- Поддерживайте штангенциркуль в чистоте, не допускайте попадания грязи и жидкости на направляющие ползунка.
- Для смазки используйте часовое масло.
- Никогда не используйте ацетон и спиртосодержащие жидкости.
- При измерении наружных и внутренних размеров не допускайте перекосов.
- Губки должны быть перпендикулярны измеряемой поверхности.
- При измерении глубины глубиномер должен быть установлен перпендикулярно дну детали.

Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение штангенциркуля по ГОСТ 13762.

- Условия хранения от -20 до +70 °C.
- Хранить и транспортировать в отгрузочной упаковке.
- Утилизировать в соответствии с материалами.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля требованиям ГОСТ 166-89 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Срок эксплуатации 10 лет.

Сведения о консервации и упаковке

Штангенциркуль подвергнут консервации. Изделие хранится в транспортной таре, обеспечивающей исключение доступа агрессивных компонентов атмосферы к законсервированному изделию. Повторная консервация не требуется.

Свидетельство о приемке

Штангенциркуль соответствует требованиям ГОСТ 166-89 и признан годным к эксплуатации. Серийный номер нанесен на измерительное полотно изделия.

KRAFTOOL

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ
С ГЛУБИНОМЕРОМ

Руководство по эксплуатации

ГОСТ 166-89

Арт.: 34460-150
34460-200

Цена деления: 0,01 Класс точности: 1



Назначение изделия

Штангенциркуль с глубиномером соответствует ГОСТ 166-89, предназначен для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин. Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Технические характеристики

Тип прибора ШЦЦ-1		
Артикул	34460-150	34460-200
Диапазон измерения, мм	0–150	0–200
Предел допускаемой погрешности, мм	22+L / 50, где L в мм	
Дисплей	ЖК	
Корпус	металл, пластик	
Направляющая	металл	
Питание	элемент питания типа SR 44/ LR44 (1.5 V)	

Комплектность доставки

Штангенциркуль _____ 1 шт.
Футляр _____ 1 шт.
Руководство по эксплуатации _____ 1 экз.

Меры предосторожности

- ▶ При работе строго соблюдайте меры предосторожности;
- ▶ Не допускайте проведение измерений движущихся деталей;
- ▶ Не подвергайте штангенциркуль ударным воздействиям во избежание снижения точности измерений;
- ▶ Будьте осторожны – губки для измерения внешних и внутренних размеров имеют острые кромки;
- ▶ Не допускайте царапин на измерительных поверхностях – это снижает точность измерений;
- ▶ Не прикладывайте больших усилий при измерении деталей. Большое измерительное усилие приводит к ошибке вследствие позиционного отклонения измерительных губок.

Подготовка к работе и правила эксплуатации

Перед началом работы со штангенциркулем внимательно изучите руководство по эксплуатации.

При несоблюдении правил эксплуатации и хранения прибора гарантийные обязательства будут аннулированы.

- ▶ Перед началом измерений протрите измерительные поверхности чистой тканью;
- ▶ Выдержите штангенциркуль не менее 3-х часов при разрешенной для эксплуатации температуре;
- ▶ Ослабьте зажимной винт и проверьте плавность хода рамки.

Установка/замена элементов питания

- ▶ Выключите штангенциркуль;
- Замену элемента питания необходимо проводить, когда дисплей начал мигать.
- ▶ Откройте крышку, закрывающую элемент питания;
- ▶ Замените элемент питания, соблюдая полярность;
- ▶ Закройте крышку.

Начало работы

- ▶ Включите инструмент, нажав кнопку «POWER»;
- ▶ Выберите необходимую единицу измерения: мм или дюймы, нажав кнопку in / mm;
- ▶ Убедитесь в правильности выбора начальной точки отсчета (при сомкнутых измерительных губках на дисплее цифрового отсчетного устройства должно отображаться 0.00);
- ▶ Произведите необходимые измерения, используя выступ для передвижения ползунка;
- ▶ Протрите чистой салфеткой.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации:

Температура:


Относительная влажность воздуха:

УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
от 0 до 40 °C
не более 80% при t=25 °C

Принцип работы


А. Сравнение размеров предмета и отверстия

1. Произведите измерения.
2. Сбросьте показания.
3. Определите разницу размеров.
4. На дисплее: разница размеров.




Б. Сравнение размеров с размерами эталонного предмета

1. Произведите измерение эталонного предмета.
2. Сбросьте показания.
3. Определите разницу размеров.
4. На дисплее: разница размеров с эталоном.



В. Измерение толщины dna


1. Произведите измерение глубины.
2. Сбросьте показания.
3. Измерьте высоту емкости.
4. На дисплее: толщина dna.



Г. Измерение расстояния между центрами двух одинаковых отверстий

1. Измерьте диаметр отверстия.
2. Сбросьте показания.

3. Измерьте расстояние между двумя крайними точками отверстий.
4. На дисплее: расстояние между центрами отверстий.



Д. Измерение «вслепую»

1. Произведите измерения.
2. Сбросьте показания.
3. Сомкните измерительные поверхности.
4. На дисплее: требуемый параметр.

Автоматическое отключение (AutoOFF)

- ▶ Питание автоматически отключается, если штангенциркуль не используется в течение 10 минут;
- ▶ Для включения необходимо подвинуть ползунок или нажать кнопку «POWER»;
- ▶ Мигание дисплея означает необходимость замены элемента питания.

Методы контроля испытания

Проверка штангенциркулей по ГОСТ 8.113 и МИ 1384.

Межпроверочный интервал устанавливается пользователем в зависимости от интенсивности эксплуатации штангенциркуля, рекомендуется 1 раз в год.