


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Иллюстрации, рисунки и фотографии могут незначительно отличаться в связи с постоянным совершенствованием продукции.

DQB2000

ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ

RU

RU

Перед использованием внимательно прочитайте и изучите данную инструкцию.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике

безопасности. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Термин «электроинструмент» в данной инструкции относится к электроинструменту с питанием от сети (с сетевым шнуром) и к аккумуляторному электроинструменту (без сетевого шнура).

1) Безопасность рабочего места

- a) **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки могут привести к несчастным случаям.
- b) **Не работайте с электроинструментами во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- c) **Не допускайте детей и посторонних лиц к работе с электроинструментом.** Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2) Электробезопасность

- a) **Штепсельная вилка электроинструмента должна входить к штепсельной розетке.** Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- b) **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- c) **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- d) **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки.**

Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.

- e) **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
 - f) **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.
- ## 3) Безопасность людей
- a) **Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Применяйте средства индивидуальной защиты, в особенности, защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
 - c) **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
 - d) **Перед включением убедитесь в том, что ручные инструменты, использованные для настройки электроинструмента, например, гаечные ключи, точно извлечены.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
 - e) **Не принимайте неестественное положение тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше

контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

- f) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
 - g) При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование.** Применение пылесоса может снизить опасность, создаваемую пылью.
 - h) Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их использования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техники безопасности обращения с электроинструментами.** Одно небрежное действие за долю секунды может привести к серьезным травмам.
- 4) Применение электроинструмента и обращение с ним**
- a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
 - b) Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
 - c) До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
 - d) Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
 - e) Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть**

отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

- f) Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- g) Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- h) Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на них чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки.** Скользкие ручки и поверхности захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и не дают надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях.

5) Сервис

- a) Ремонт электроинструмента должен выполняться только квалифицированным персоналом и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Перед подключением инструмента к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ».**
- 2. Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.**
- 3. При работе с инструментами, температура которых достигает 600 °C, обязательно надевайте защитные перчатки и очки.**
- 4. Не используйте инструмент для сушки животных, одежды или волос.**
- 5. Используйте инструмент в хорошо проветриваемом месте.**
- 6. Тепло, выделяемое инструментом во время работы, может воздействовать на легковоспламеняющиеся вещества на большом расстоянии.**
- 7. При работе с пластмассами, красками, лаками и подобными материалами возможно образование горючих и**

- ядовитых газов. Не работайте вблизи легко воспламеняющихся газов или материалов.
8. Не направляйте поток горячего воздуха продолжительное время на одно и то же место.
 9. Неправильное использование инструмента может привести к пожару.
 10. После включения инструмента не оставляйте его без присмотра.
 11. Всегда крепко держите инструмент, когда используете его на высоте.
 12. Не кладите инструмент, пока он не выключится.
 13. Не блокируйте и не закрывайте выход горячего воздуха из инструмента.
 14. Не прикасайтесь к соплу, когда инструмент используется или сразу после использования.
 15. Не используйте инструмент во время дождя или при повышенной влажности.
 16. Следите, чтобы во время работы горячий поток воздуха не был направлен на шнур питания.
 17. После применения надежно уложите электроинструмент на опорную поверхность и дайте ему полностью остыть, прежде чем упаковывать его для хранения. Горячее сопло может причинить ущерб.
 18. Не позволяйте детям работать с этим инструментом.
 19. Внимание! При работе горячее сопло должно находиться на расстоянии не менее 16 мм от заготовки.
 20. Не работайте с электроинструментом с поврежденным шнуром питания. Не касайтесь поврежденного шнура, отсоедините вилку от штепсельной розетки, если шнур был поврежден во время работы. Поврежденный шнур повышает риск поражения электрическим током.

Обозначения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Для снижения риска получения травмы пользователь должен ознакомиться с инструкцией по эксплуатации



Класс защиты II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемые варианты применения:

1. Нагрев краски или покрытия для легкого удаления с поверхности металла или дерева.
ВНИМАНИЕ: не допускайте перегрева металла или обжига дерева. Надевайте маску и хорошо проветривайте рабочую зону, так как во время работы могут выделяться вредные газы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте этот инструмент при использовании растворителя, соснового масла или средства для удаления краски.
2. Удаление клея или декоративных элементов.
3. Удаление ржавых или перетянутых гаек и металлических винтов.
4. Разморозка замёрзших дверных замков или труб (кроме изготовленных из пластмассы).
5. Термоусадка упаковочной плёнки ПВХ и изоляционных трубок.
6. Термоусадка полиэтилена для соединения металлических деталей.
7. Размягчение сварных швов.
8. Сушка влажной древесины перед сборкой или обработкой.

Модель		DQB2000
Потребляемая мощность		2000 Вт
Температура	Низкая	50-480°C
	Высокая	50-600 °C
Воздушный поток	Низкая температура	210-250 л/мин
	Высокая температу	340-380 л/мин
Масса нетто		0.6 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работа переключателя


Инструмент имеет двухступенчатую регулировку скорости обдува.

Когда переключатель находится в положении «OFF», инструмент выключен.

Когда переключатель находится в положении «LOW», инструмент переключается на низкую скорость.

Когда переключатель находится в положении «HIGH», инструмент переключается на высокую скорость.

ВНИМАНИЕ: Перед подключением инструмента к сети всегда проверяйте, работает ли переключатель надлежащим образом.




1.Переключатель

Регулировка температуры

Рабочую температуру можно регулировать.

Чтобы отрегулировать температуру, включите инструмент, поверните регулировочную ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить температуру, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить температуру.




1.Неулировочная ручка

Работа в вертикальном положении

Перед началом работы включите инструмент и подождите, пока температура не достигнет желаемой. Инструмент можно положить вертикально на заднюю поверхность корпуса для охлаждения нагретого инструмента или для того, чтобы освободить обе руки для работы


ВНИМАНИЕ: Будьте особенно осторожны при работе с вертикальным инструментом. Существует опасность ожога горячим соплом и потоком горячего воздуха.



• Удаление краски/клея

ВНИМАНИЕ:

Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочей зоны при работе в помещении. При нагревании краски на основе свинца может выделяться ядовитый газ. Установите сопло с защитой стекла. Включите инструмент и отрегулируйте температуру. Направьте сопло на поверхность, с которой необходимо удалить краску. Размягчите краску с помощью горячего воздуха и удалите шпателем.



1.Сопло с защитой стекла


При длительном воздействии высокой температуры краска сгорает, что осложняет его удаление.

Шпатель должен быть острым и чистым, для этого его следует регулярно чистить. Удалите снятую краску до того, как она затвердеет, чтобы предотвратить её прилипание к режущей кромке. Многие клеящие средства размягчаются под воздействием тепла. Нагрев клея позволяет разъединять соединения или убирать излишки клея.

Убедитесь, что материал нагреваемой поверхности не воспламеняется. Не направляйте поток горячего воздуха на оконные рамы и другие стеклянные поверхности.


• Формование пластмассовых труб

Заполните пластмассовые трубы песком и закройте их с обеих сторон во избежание перегибов. Равномерно нагрейте трубку, перемещая её из стороны в сторону.



• Усадка

Наденьте усадочное сопло (принадлежность). Выберите диаметр термоусаживаемого шланга в соответствии с заготовкой. Равномерно нагревайте термоусаживаемый шланг, пока он не будет плотно прилегать к заготовке.




1. Усадочное сопло
2. Термоусаживаемый шланг

• Удаление краски с оконных рам

ВНИМАНИЕ:

Опасность трескания стекла.

Обязательно применяйте сопло с защитой стекла. На поверхностях с профилем можете снимать лак шпателем с соответствующей формой или счищать мягкой проволочной щеткой.



1. Сопло с защитой стекла

Рекомендуемая температура

LOW

122-300 °F (50-150 °C) Размораживание замёрзшей трубы.

400-450 °F (205-230 °C) Формовка пластиковой трубы или размягчение краски.

450-550 °F (230-290 °C) Размягчение клея.

800-850 °F (425-455 °C) Размягчение сварных деталей.

900-950 °F (480-510 °C) Ослабление ржавых болтов.

HIGH

1000-1022 °F (520-550 °C) Удаление краски.

1022 °F (550 °C) Коксование.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ:

Перед осмотром или техническим обслуживанием всегда проверяйте, что инструмент выключен и отключен от сети.

Для безопасной и эффективной работы всегда поддерживайте чистоту инструмента и вентиляционных отверстий. Не чистите инструмент канифолью, растворителем для масляной краски, бензином или подобными веществами.

● Срок службы

Срок службы изделия составляет 5 лет, по истечении 5 лет, изделия могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

● Техническое обслуживание

Техническое обслуживание инструмента должно проводиться только в той ремонтной мастерской, которая утверждена производителем.

Пользователь и отдел по техническому обслуживанию не должны произвольно изменять исходные расчетные параметры инструмента и заменять материалами с худшими рабочими характеристиками, а также материалами, деталями и компонентами, которые не соответствуют первоначальным техническим характеристикам.

● Сервис и консультирование по вопросам применения в России

Сервисный центр ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи, информацию по запчастям и условия гарантийного обслуживания Вы найдете также по адресу:

www.dongchengtool.ru

● Утилизация

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты и аккумуляторные батареи в бытовой мусор.

Возможны изменения.

● Транспортировка


Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке, при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

● Хранение

Инструмент необходимо хранить в сухом месте вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранение без упаковки не допускается.

ПОЯСНЕНИЯ К ОБЩЕЙ СХЕМЕ ИНСТРУМЕНТА

1	Защитный кожух	19	Винт с крестообразным шлицем, потайной головкой, приподнятой формой ST 3.5×10
2	Фиксирующая пластина	20	Ползунок выключателя
3	Втулка нагревательного элемента	21	Выключатель
4	Нагревательный шнур	22	Винт с крестообразным шлицем, полукруглой головкой ST4.2×15
5	Изоляционная бумага	23	Упор для фиксации шнура
6	Кольцо воздушного отражателя	24	Винт с крестообразным шлицем, полукруглой головкой ST2.9×9
7	Винт с крестообразным шлицем, потайной головкой, приподнятой формой ST 3.5×10	26	Винт с крестообразным шлицем, полукруглой головкой ST4.2×15
8	Задняя крышка	28	Резиновая втулка
9	Шнур питания	T1	Корпус двигателя
11	Защитный элемент шнура	T2	Вентиляторный узел двигателя
12	Малый клеммный блок	T3	Узел переключателя
13	Печатная плата	T4	Плоский воздуховод
18	Винт с крестообразным шлицем, полукруглой головкой и шайбой ST2.9×15	T5	Круглый воздуховод



Уполномоченное лицо: ООО «ДИСТРИБЬЮШЕН ФОР
КОНСТРАКТИОН РУ» 125371, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Покровское-Стрешнево, ш. Волоколамское, д.
116, офис 40

Электронная почта по общим вопросам: info@dongchengtool.ru

Назначенный срок службы: 5 лет

Срок гарантии: 3 года на инструмент, 1 год на аккумуляторные
батареи и зарядные устройства

Страна производства: Китай

Дата производства изделия: указана на изделии

Производитель: Jiangsu Dongcheng M&E Tools Co.,Ltd. Power Tools
Industrial Park of Tianfen, Qidong City, Jiangsu Province, P.R. China
www.dongchengtool.ru