



Пресс-клещи

Профессиональная серия



Паспорт модели:
ПКВш-6 (КВТ)
ПКВш-10 (КВТ)

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочтите данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Пресс-клещи **ПКВш-6 (КВТ), ПКВш-10 (КВТ)** предназначены для опрессовки втулочных и конечников тип НШВ, НШВИ, НШВИ(2) и многожильные медные провод не ниже 3 кл с гибкости.


Комплект поставки

Пресс-клещи 1 шт.
Упаковка (блестер) 1 шт.

Технические характеристики

Модель	ПКВш-6 (КВТ)	ПКВш-10 (КВТ)
Диаметр зон опрессовки, мм ² НШВИ / НШВ	0,25-6,0 2x0,5-2x4,0	0,25-10,0 2x0,5-2x6,0
Профиль обжим	Шестигранный с рифлением	Шестигранный с рифлением
Длина обжима, мм	13	13
Регулятор прижимного усилия	+	+
Устройство разблокировки	+	+
Количество токопроводящей жилы	3, 4, 5, 6	3, 4, 5, 6
Длина, мм	170	180
Вес, г	400	390

Устройство и принцип работы



Пресс-клещи

ПКВш-6 (КВТ) и ПКВш-10 (КВТ)

состоит из двухкомпонентной подвижной и неподвижной рукояток, корпуса, регулятора прижимных усилий, храпового механизма и устройств разблокировки.

Усилие, приложенное к рукояткам сжатия, приводит в действие магнитную триаду, расположенные в корпусе инструмента. Скрытый храповой механизм при этом обеспечивает полный цикл опрессовки.

После полного прохождения цикла опрессовки, магнитная триада возвращается в исходное положение.

Регулятор прижимных усилий меняет степень сжатия магнитной триады, либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения.

В случае необходимости рычаг разблокировки магнитной триады при нажатии отводит стопорную пробку из цепления с храпником, в результате чего рукоятки блокируются возвратной пружиной возвращаясь в исходное положение, магнитная триада разрывается.

Меры безопасности



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите инструкцию по эксплуатации инструмента!

Не работать под напряжением!

Не работать под напряжением!

Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!

- Используйте инструмент согласно его назначению
- Внимательно осмотрите инструмент на предмет целостности, в случае обнаружения дефектов обратитесь в Сервисный Центр КВТ
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

ВНИМАНИЕ!


Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом

Рекомендации по регулировке усилий

1. Положение регулятора прижимных усилий устанавливается водителем. С мостовой линией стройки рекомендуется производить только в случае если звук скрипа не отвечает требованиям к качеству опрессовки.
2. Для увеличения прижимных усилий поверните регулятор вправление «+» по ходу стрелки, выбирая нужное положение.
3. Для уменьшения прижимных усилий поверните регулятор вправление «-» против хода стрелки, выбирая нужное положение.

Порядок работы

1. Сожмите рукоятки инструмента до срабатывания собачки храпового механизма и отпустите, при этом рукоятки и матрицы инструмента раскроются.
2. Установите опрессовываемое изделие между матрицами.
3. Опрессуйте изделие, сжав рукоятки инструмента. Полный цикл опрессовки завершится после срабатывания собачки храпового механизма. Рукоятки и матрицы инструмента при этом вернутся в исходное положение.
4. Извлеките опрессовываемое изделие.



В случае блокировки матриц воспользуйтесь устройством разблокировки. Матрицы и рукоятки при этом раскроются, вернувшись в исходное положение.

Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в з водской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности, так как это способствует возникновению коррозии. При длительном хранении металлические стеки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозийным составом.
- Транспортировку инструмента производите в индивидуальной упаковке из льной и жесткой тары с оптимальной целостностью инструмента.
- Информацию о сроке хранения можно получить на сайте www.kvt.su

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем на повышением качества обслуживания своих клиентов.

Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рады смотреть Ваши претензии и сделать все возможное для их удовлетворения.

Информацию о сроке хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su. Гарантия не распространяется, либо ограничена сроком на ряд деталей, комплектующих, такие как: спускники, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Кингисепп
пер. Секиотовский, д.12

Телефоны:

8 (4842) 595-260

+7 (903) 636-52-60

E-mail: service@kvt.tools

Сайт: www.kvt-service.tools

Сведения о приемке

Пресс-клещи

ПКВш-6 (КВТ)

ПКВш-10 (КВТ)

Соответствуют техническим условиям
ТУ 4834-020-97284872-2006
Признан годным к эксплуатации.

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Отметка о продаже

